

高圧受電設備講習会（遮断器点検）の開催について

高圧受電設備の遮断器点検について、下記日程で講習会を開催致します。
多数のご参加を賜りますようご案内申し上げます。

記

1. 日 時 令和 7 年 9 月 5 日（金） 14 時 00 分～16 時 30 分
2. 場 所 エル・おおさか（大阪府立労働センター） 5 階 研修室 1
大阪市中央区北浜東 3-14
3. 講習内容 ・遮断器（VCB）の動作原理や構造、障害事例
・点検箇所やグリスアップについて実機を交えた机上講習
4. 講 師 株式会社 かねでんエンジニアリング
5. 定 員 20 名（定員になり次第、締め切ります。）
6. 受講料 会 員 5,500 円（税込 テキスト代を含む）
非会員 7,700 円（税込 テキスト代を含む）
申込書受領後、振込のお願い（郵便局）について、ご連絡させていただきます。
7. 振 込 先 郵便振替：00950—9—111960
（公社）日本電気技術者協会 関西支部
尚、振込み手数料はお客様負担とさせていただきます。
8. 申込受付 メールまたは F A X にてお申込ください。（裏面の申込書をご利用ください。）
公益社団法人 日本電気技術者協会 関西支部
窓口 平日_月・水・金曜日 10 時 ～ 16 時
TEL 06-6447-4418 FAX 06-6447-4422
メール jeea-kansai@jeeaks.sakura.ne.jp

●日本電気技術者協会

【本部HP】



【入会案内】



F A Xまたはメールでお申し込みください。

高圧受電設備講習会（遮断器点検） 申込書

会員区分（いずれかに○）	維持会員（社名- ）	終身会員	正会員	準会員
受講料	会員	5, 5 0 0 円（税込）		
	一般	7, 7 0 0 円（税込）		

申込情報

申込者氏名		会社名／連絡先※	
代表者		—	—
		—	—
		—	—
		—	—

受講票送付先（ご希望の返信方法を選択の上、必要事項を記載願います。）	
☐ 郵送	〒
☐ F A X	()
☐ メール	

※：連絡先については、当日連絡が取れる携帯番号等を記載願います。

講習会会場

住所：大阪府中央区北浜東 3-14 エル・おおさか（大阪府立労働センターエル）5 階 研修室 1

URL: <https://l-osaka.or.jp/>

